

BMW Seria 5 520d BluePerformance

37 900 PLN



Marka	BMW	Model	Seria 5
Typ nadwozia	Kombi	Typ paliwa	Diesel
Rok produkcji	2010	Przebieg	278077
Kolor	Inny kolor	Pojemność skokowa	1995
Moc	184	Skrzynia	Automatyczna
Napęd	Na tylne koła	Emisja co2	129
Liczba miejsc	5	Liczba drzwi	5

- Interfejs Bluetooth
- System nawigacji satelitarnej
- Elektrycznie ustawiany fotel pasażera
- Podłokietniki - tył
- Uruchamianie silnika bez użycia klucza...
- Przeciemiennie tylne szyby
- Kontrola trakcji
- System Start/Stop
- ABS
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Kurtyny powietrzne - tył
- Radio
- System nagłośnienia
- Podgrzewany fotel kierowcy
- Kierownica skórzana
- Czujnik deszczu
- Tempomat
- Czujnik zmierzchu
- Elektroniczna kontrola ciśnienia w opo...
- ESP
- Poduszka powietrzna pasażera
- Isfix (punkty mocowania fotelika dzie...
- Zestaw głośnomówiący
- Tapicerka skórzana
- Podgrzewany fotel pasażera
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Elektryczne szyby przednie
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej
- Elektryczny hamulec postojowy
- Elektroniczny system rozdziału siły ha...
- Kurtyny powietrzne - przód
- Gniazdo USB
- Elektrycznie ustawiany fotel kierowcy
- Podłokietniki - przód
- Kierownica wielofunkcyjna
- Elektryczne szyby tylne
- Ogranicznik prędkości
- Lampy przeciwmgielne
- Wspomaganie kierownicy
- System wspomagania hamowania
- Boczne poduszki powietrzne - przód

BMW 520D 2,0D 184KM Automat Skóra Pelen serwis Navi Grzane fotele.

Auto serwisowane na bieżąco, w większości napraw wykonywane w serwisie BMW. Jestem 1 właścicielem w Polsce, auto sprowadzone z Niemiec od 1 Właściciela.

Bardzo dobra historia serwisowa w bazie BMW.

Wszystkie poważne naprawy wykonywane w serwisie BMW, takie jak wymiana rozrządu, klap kolektora ssącego, osłony zaworowej, króćca układu chłodzenia, podpory wału napędowego, krzyżaka wału napędowego, serwis olejowy skrzyni biegów z wymianą dolnej osłony skrzyni biegów, wymiana koła pasowego, wymiana poduszki tylnego zawieszenia (NIVO), wymiana czujnika temperatury dopalania DPF-a.

TEL. KONTAKTOWY Wyświetl numer